

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0803/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyty ze styropianu (EPS): EPS S 040 TERMO MUR; EPS 70-040 FASADA**
synonim ICOPAL ROOF EPS, typ EPS 70-040 FASADA; EPS 100-038
DACH/PODŁOGA synonim ICOPAL ROOF EPS, typ 100-040
DACH/PODŁOGA

Zawierający / containing: polistyren spienialny (EPS)


Przeznaczony do / destined: izolacji cieplnej w budownictwie

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

ICOPAL S.A.
98-220 Zduńska Wola
ul. Łaska 169/197



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ICOPAL S.A.
98-220 Zduńska Wola
ul. Łaska 169/197

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-06-06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2018-06-06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2013

The date of issue of the certificate: 11th July 2013

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady